L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI CAUSA RISCHI PER LA SALUTE DEGLI OPERATORI DI SALA

Procedure sempre più lunghe comportano una maggiore e prolungata esposizione alle radiazioni al personale di sala

• Il numero di procedure strutturali, CTO, procedure multi-vaso, periferiche e endovascolari è in continuo aumento e ognuna di queste procedure richiede un'esposizione prolungata alle radiazioni ionizzanti rispetto a un'angioplastica coronarica

L'esposizione del team di sala alle radiazioni diffuse è sempre maggiore e ciò comporta rischi per la salute a lungo termine. Dati collezionati e analizzati mostrano un legame con effetti significativi per la salute

EFFETTI SULLA SALUTE	ODDS RATIO (95% CI)
CANCRO	3.0 (1.5 - 6.2)
CATARATTA	6.3 (1.5 - 27.6)
IPERTENSIONE	1.5 (0.9 - 2.6)
LESIONI DELLA PELLE	2.8 (1.3 - 6.1)

I medici interventisti hanno la maggiore esposizione a radiazioni di tutti i professionisti

MEDICI INTERVENTISTI

3 MSV ALL'ANNO

LAVORATORI DELLE CENTRALI NUCLEARI

1.23 MSV ALL'ANNO

RISCHI PROFESSIONALI DERIVANTI DALLE RADIAZIONI DIFFUSE



1 OPERATORE SU 25 ACQUISIRÀ UN CANCRO A CAUSA DELLE RADIAZIONI



1 OPERATORE SU 50 MORIRÀ A CAUSA DELLE MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI



E POSTAZIONI DI LAVORO VICINO ALLA TESTA E AL TORACE DEL PAZIENTE RICEVE LA MAGGIOR PARTE DELLE RADIAZIONI

Se vuoi scoprire di più su come fornire protezione all'intero team di sala:

LA RIVOLUZIONE DELLA PROTEZIONE PERSONALE RESA SEMPLICE

EggNest XR™ è un sistema di protezione dalle radiazioni diffuse completamente integrato nel flusso di lavoro della sala

Fornisce protezione a tutto il team di sala indipendentemente dalla postazione di lavoro, riducendo drasticamente l'esposizione alle radiazioni.



Piattaforma in fibra di carbonio con schermatura interna che sostituisce il materasso presente






per supportare i componenti












Un compromesso sulla protezione dalle radiazioni non è un'opzione

Non è mai esistito un approccio di protezione da radiazioni relativo a tutto il team di sala

Ogni soluzione per la protezione dalle radiazioni deve bloccare le radiazioni diffuse sotto il tavolo, a livello anteriore della testa e laterale

70%

delle radiazioni diffuse proviene da sotto il tavolo



Volume delle radiazioni diffuse attorno al tavolo di emodinamica Cateterizzazione cuore destro Di Recho (1) Recho (2) BX (3) Angio (4) Assist (5) Nurse (6) Di Recho (1) Rech

• Il Sistema di protezione deve essere sviluppato tenendo conto delle postazioni di lavoro attorno al tavolo di tutto lo staff di sala

Se vuoi scoprire di più su come fornire protezione all'intero team di sala:

⊕ www.innovahts.com

⊗ 031 282055

⋈ info@innovahts.com

Fantoccio antropomorfo del dipartimento dell'energia statunitense

Riduzione complessiva della radiazione del 91% rispetto alle schermature standard

Riduzione media della dose di radiazioni diffuse con EGGNEST™




Questa illustrazione mostra le postazioni di misurazione delle radiazioni diffuse da posizioni tipicamente occupate dal personale sanitario durante le procedure di sala

> Le misurazioni sono state prese da 20 a 200 cm sopra il pavimento con un incremento di 20 cm per ogni posizione

EGGNEST™ vs. schermatura standard

- •Media delle radiazioni diffuse misurata nelle 5 proiezioni maggiormente utilizzate
- •6 postazioni attorno al tavolo senza schermatura, con schermatura standard e schermatura Eggnest™
- •Media delle radiazioni diffuse misurata da 20 a 200 cm per ciascuna postazione
- * Una schermatura superiore pendente dal soffitto e una schermatura inferiore montata sulla rotaia laterale del tavolo





Riduzione complessiva della radiazione del 91%

Protezione per tutto il team di sala

